SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (S.I.A)



SÍMBOLO A SER UTILIZADO NAS ENTRADAS E ACESSOS, PORTAS DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS, BEBEDOUROS ACESSÍVEIS, BALCÕES ACESSÍVEIS.
SÍMBOLO EM BRANCO SOBRE FUNDO AZUL

SINALIZAÇÃO DE SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS ACESSÍVEIS FEMININO / MASCULINO / ACESSÍVEL




SANITÁRIO/VESTIÁRIO UNISSEX

SANITÁRIO/VESTIÁRIO FEMININO E ACESSÍVEL

SANITÁRIO/VESTIÁRIO MASCULINO E ACESSÍVEL

MÓDULO DE REFERÊNCIA (M.R.)




A SER PINTADO OU ADESIVADO NO PISO, PRÓXIMO AS ESCADAS DE EMERGÊNCIA (ÁREAS DE RESGATE), RECEPÇÃO, ESPERA, SALAS DE AULA, SALA HUMANIZADA.
(VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS).

PLACA COM SÍMBOLO DE INFORMAÇÃO



SÍMBOLO INTERNACIONAL PARA INDICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

SINALIZAÇÃO BRAILLE DE ELEVADORES




DEVE HAVER SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL, CONFORME SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL INFORMANDO:
a) INSTRUÇÃO DE USO DO EQUIPAMENTO, FIXADA PRÓXIMO À BOTOEIRA;
b) INDICAÇÃO DA POSIÇÃO PARA EMBARQUE;
c) INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS ATENDIDOS.


NOTA: PISO TÁTIL DE ALERTA ATENDE AO ITEM 6.9.1 "Elevadores e plataformas de elevação vertical", DA NBR16537/18

NOTA 2: SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL ATENDE AO ITEM **6.10.2 "Elevador vertical ou inclinado", DA NBR9050/20**


PORTAS DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS - INTERIOR




BALCÃO DE ATENDIMENTO ACESSÍVEL



PLANTA BALCÃO RECEPÇÃO
ESC 1:25



PLANTA BALCÃO POSTO DE ATENDIMEN
ESC 1:25




VISTA 1 - COMPOSIÇÃO DE ESCADAS
ESC 1:25

PICTOGRAMA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.M.R.)




PICTOGRAMA PESSOA OBESA






SINALIZAÇÃO DE ELEVADORES
VISTA FRONTAL
ESC 1:25


SINALIZAÇÃO DE ELEVADORES
PLANTA
ESC 1:25




VISTA LATERAL BALCÃO RECEPÇÃO
ESC 1:25



VISTA LATERAL BALCÃO POSTO DE ATENDIMENTO
ESC 1:25



PLANTA - COMPOSIÇÃO DE ESCADAS
ESC 1:25




PLANTA - COMPOSIÇÃO DE RAMPAS
ESC 1:25




CORTE AA
CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS
ESC 1:25

VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



VAGA PARA DEFICIENTES EM 90º
ESC 1:25

VAGAS RESERVADAS A IDOSOS



VAGA PARA IDOSOS
ESC 1:25


PLACA DE SINALIZAÇÃO DAS VAGAS PARA IDOSOS - INDICATIVA




PLACA DE SINALIZAÇÃO DAS VAGAS PARA DEFICIENTES - INDICATIVA



2 FAIXA CONTRASTANTE




FAIXA CONSTRASTANTE
ESC. 1:10



DETALHE 01
S/ ESCALA

1 PLACA BRAILLE NO CORRIMÃO



SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃOS
ESC. 1:10

(INSTALAR NO INÍCIO E FINAL DE ESCADAS E RAMPAS, NA FACE SUPERIOR).

Assinado de forma digital por TATYANA CARVALHO BIAGIANTI ZAPOTOCZNY:28146524869

Rev.	Descrição	Responsável	Aprovação	Data
00	EMISSÃO INICIAL	TATYANA	EDISON	13/08/2026

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Area: ARQUITETURA
Projeto: HOSPITAL BOM JESUS – CONGONHAS/MG
Fase: ANTE PROJETO
Título: ACESSIBILIDADE
Escala: 1:500
Folha: ARQ 001 / 001

MHA | HOSPITAL BOM JESUS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS/MG

Nº do Contrato: 26005
E-Mail do Contrato: 26005@mha.com.br
Proj.: TATYANA
Des.: TATYANA
Aprov.: EDISON
Data: 13 / 8 / 2026
Nº do Cliente: 001-HBJC-AP-ACESSIBILIDADE_R00